



1. Popis produktu

KEIM Porosan®-Dichtungsschlämme je minerální materiál na bázi cementu, jemných písků a izolačních prostředků. Zrnitost 0,1 – 0,4 mm.

2. Oblast použití

KEIM Porosan®-Dichtungsschlämme slouží jako vnitřní i venkovní vertikální izolace nových i starých staveb k ochraně proti zemní tlakové a povrchové vlhkosti.

3. Vlastnosti výrobku

- lze natírat i stříkat
- odolává tlaku vody
- mrazuvzdorný
- snadné zpracování
- dobrá přidrženost

4. Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:

Podkladem pro KEIM Porosan®-Dichtungsschlämme je omítka KEIM Porosan®-Trass-Zementputz. Ta musí být čistá a bez trhlin. Izolovaná plocha nesmí mít ostré hrany. Defektní místa před nanesením KEIM Porosan®-Dichtungsschlämme vyplňte stěrkou. Žlábky a hrany zaoblete. Podklad důkladně předvlhčete, musí být matně vlhký.

Po nanesení podkladního postříku KEIM Porosan®-Trass-Zementputz dodržte čekací dobu 1 – 2 dny

Zpracování

Podklad důkladně předvlhčete, KEIM Porosan®-Dichtungsschlämme rozmíchejte na hladkou stěrku bez hrudek a nanášejte štětkou. Ve druhé vrstvě můžete izolační vrstvu nanášet i hladítkem. První vrstva má být zatuhlá, ale ještě ne proschla. Čerstvě nanesené vrstvy chraňte před extrémním teplem, deštěm, mrazem a průvanem. Zatuhlý izolační materiál je dále nepoužitelný.

Podmínky pro zpracování:

Nezpracovávejte při příliš vysoké teplotě vzduchu a nebo při silném větru ani při teplotě vzduchu a podkladu pod +5 °C.

Spotřeba

namáhání	min. tloušťka	kg/m ²
půdní vlhkost	2 mm	cca 4,0
netlaková povrchová a prosakující voda	2,5 mm	cca 5,0
tlaková voda	3,5 mm	cca 7,0

Udané hodnoty spotřeby jsou orientační, závislé na vlastnostech podkladu a způsobu zpracování. Přesnou spotřebu můžete zjistit pouze vysazením vzorových ploch na objektu.

Čištění nářadí

Okamžitě po použití omýt vodou.

5. Dodávaná forma

Pytle po 25 kg.

6. Skladování

V originálních obalech je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v nemrznoucím prostředí.

7. Bezpečnostní pokyny

Vápno a cement působí spolu s vodou alkalicky. Plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku, kámen apod., chraňte vhodným opatřením.

Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Při práci nejezte a nepijte.

Uchovávejte z dosahu dětí.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle



nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

9. První pomoc

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.